


Fiche terrain


Protocole de mesure de la transparence de l'eau

- Essayez de prendre vos mesures dans les mêmes conditions et entre 10 h et 15 h.
- Évitez les conditions venteuses et pluvieuses.
- Installez-vous dos au soleil.
- Le port de lunettes de soleil est déconseillé.

1 Positionnez l'embarcation au-dessus de la station de mesure et ancrez-la. Attendez cinq minutes. Si l'endroit est trop profond pour vous ancrer ou si votre embarcation dérive, lestez le disque de Secchi à l'aide d'un poids.



2 Faites descendre doucement le disque de Secchi dans l'eau jusqu'à ce que vous le perdiez de vue. Faites-le remonter pour qu'il réapparaisse, puis descendez-le de nouveau afin de trouver le point exact où il disparaît.



3 Marquez la profondeur à laquelle le disque disparaît avec une pince que vous placez sur la corde à la jonction de l'air et de l'eau.

4 Mesurez la longueur de la corde entre la pince et le disque de Secchi avec une précision minimale au décimètre. Remplissez la fiche de collecte de données.